



Luitgardin dvůr

Identifikace lokality

| | |
|----------------|-----------------|
| ID | 7219 |
| Název lokality | Luitgardin dvůr |
| Název obce | Lančov |
| ICZUJ | 594326 |
| ORP | Znojmo |

| | |
|-----------|-------------------|
| Okres | Znojmo |
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| ORP kód | 6220 |
| Okres kód | CZ0647 |
| Kraj kód | CZ064 |

Popis geografické polohy lokality

Luitgardin dvůr leží cca 1,5 km severně od zastavěné části obce Lančov (směr Starý Petřín) po levé straně asfaltové komunikace (6 km SV od Vranova nad Dyjí).

Popis současného stavu lokality

Luitgardin (Lančovský) dvůr byl po svém dobudování na přelomu 19. a 20. století centrem samostatného panského hospodářství. Tvořila ho hlavní dvojpodlažní budova (neogotická). K budově, v níž byly kanceláře, sklady a v patře salon s nástěnnými malbami, byla přistavěna sýpka tvaru písmene „U“ a z druhé strany stáje. Dnes je tento objekt zapsaný v seznamu NKP bez využití a v dezolátním stavu. Statek je v soukromém vlastnictví.

Velikost lokality

| | |
|----------------------------------|-------|
| Rozloha celkem (m ²) | 5 225 |
| % zastavění | 100 |
| Počet objektů v lokalitě | 3 |

Způsob využití lokality

| | |
|------------------------------|----------------------|
| přečozí využití | zemědělství |
| stávající ÚPD | |
| stávající využití v % | 0 |
| nejvhodnější budoucí využití | jiné (cestovní ruch) |

Vlastnické vztahy

| | |
|--------------------------|---------------|
| jednotliví vlastníci v % | fyzická osoba |
|--------------------------|---------------|

Dopravní dostupnost lokality

dálnice R52 - Pohořelice - 67 km

silnice II/398 - 6 km

železnice 244 - Šumná - 13 km

letišťe Brno-Tuřany - 95 km

Technický stav lokality

| | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--|
| existence ekologických zátěží | Ne | užitková voda | |
| elektrická energie | ano | kanalizace | |
| pitná voda | | plyn | |

Poznámky k lokalitě

Oblast kolem Vranovské přehrady je letní turistickou destinací, vhodné využití objektu je možno vidět ve službách cestovního ruchu (ubytování, stravování, agroturistika...). Současný majitel zahájil rekonstrukci střech a krovů jako součást údržby objektů bez konkrétního záměru na budoucí využití.

Fotodokumentace lokality



Tento výstup má pouze informativní charakter.