



areál bývalého ZD

Identifikace lokality

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| ID | 7114 | Okres | Znojmo |
| Název lokality | areál bývalého ZD | Kraj | Jihomoravský kraj |
| Název obce | Džbánice | ORP kód | 6212 |
| ICZUJ | 594008 | Okres kód | CZ0647 |
| ORP | Moravský Krumlov | Kraj kód | CZ064 |

Popis geografické polohy lokality

Areál se nachází v centru obce Džbánice v blízkosti silnice II/398 (západní část bloku býv. ZD v centru obce)

Popis současného stavu lokality

Původní hospodářský dvůr. Přizemní a patrová budova tvoří celek, 20 let nevyužívaná ke svému účelu, nicméně z cca 25 % využita pro potřeby skladů. Přilehlé velké prostranství. Majoritním vlastníkem je obec.

Velikost lokality

| | |
|----------------------------------|-------|
| Rozloha celkem (m ²) | 5 519 |
| % zastavění | 35 |
| Počet objektů v lokalitě | 2 |

Způsob využití lokality

| | |
|------------------------------|-------------------|
| přechozí využití | zemědělství |
| stávající ÚPD | |
| stávající využití v % | 25 |
| nejvhodnější budoucí využití | podnikání, sklady |

Vlastnické vztahy

| | |
|--------------------------|--|
| jednotliví vlastníci v % | Obec Džbánice 40%, Agroservis Višňové 19%, Státní pozemkový úřad 41% |
|--------------------------|--|

Dopravní dostupnost lokality

| | |
|-----------|--|
| dálnice | R52 - 28 km, D1 - ex. Rosice - 35 km |
| silnice | II/398 - 50 m |
| železnice | žst. Rakšice - 11,8 km |
| letišťe | Moravský Krumlov - 8 km, Brno-Tuřany - 52 km |

Technický stav lokality

| | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|-----|
| existence ekologických zátěží | ne | užitková voda | ano |
| elektrická energie | ano | kanalizace | ne |
| pitná voda | ne | plyn | ne |

Poznámky k lokalitě

Z 25 % využito jako sklad.

Fotodokumentace lokality



Tento výstup má pouze informativní charakter.